Escrito por chivos alpino: Google Noticias
Lunes, 20 de Julio de 2015 17:54

RT en Español - Noticias internacionalesElon Musk revela la causa del fracaso del cohete propulsor Falcon 9RT en Español - Noticias internacionalesEl cohete propulsor Falcon 9 de la compañía SpaceX, que explotó poco después de ser lanzado el 28 de junio, estalló debido al fallo de un puntal de acero que sostenía los depósitos de helio bajo presión, ha anunciado este lunes el director y cofundador ...y más »

Leer: chivos alpino: Google Noticias